

Exercice 1 :

Soit un capteur de déplacement (représenté figure 8.1) constitué par un condensateur plan dont l'épaisseur x varie de Δx autour de son épaisseur au repos $e = 1\text{ mm}$. La surface des armatures de ce condensateur est S . On suppose que le milieu dans lequel se trouve le capteur est l'air assimilé au vide de permittivité électrique ϵ_0 .






Figure 8.1 Schéma de principe du capteur

1. Donner l'expression de $Z_c(x)$ en régime permanent sinusoïdal à la pulsation ω en fonction de x , S , ϵ_0 et ω .
2. Le capteur est monté en série avec un condensateur réglable, d'impédance Z , dont la valeur sera fixée à celle du capteur au repos, c'est-à-dire pour $\Delta x = 0$. Le dipôle ainsi constitué est alimenté à la pulsation ω , par un générateur de tension de f.e.m d'amplitude V_g et d'impédance interne nulle.



- Donner l'expression de la tension de mesure V_{mes} prise aux bornes de $Z_c(x)$ en fonction de Δx , e et V_g .
3. En considérant un fonctionnement en petits signaux tel que $\Delta x \ll e$ (développement limité d'ordre 1),
 - Donner l'approximation linéaire $V_{mes,lin}$ de V_{mes} .
 - Donner l'expression de $\Delta V_{mes,lin}$, variation de la tension de mesure par rapport à sa valeur de repos.
 4.
 - 4.1. Quelle est la sensibilité S de la mesure ?
 - 4.2. Quelle est la sensibilité réduite $S_r = \frac{S}{V_g}$ de la mesure (expression et application numérique)?
 5. Conclure quant au dimensionnement du capteur pour avoir une bonne sensibilité et en déduire le domaine d'application de ce type de capteur de déplacement.
 6. On alimente le capteur par une source de courant parfaite, sinusoïdale, d'amplitude I_g et de pulsation ω .



- Donner l'expression de la tension de mesure V_{mes} prise aux bornes du capteur et de sa variation ΔV_{mes} par rapport à sa valeur à la position de repos en fonction de Δx , S , ϵ_0 , ω et I_g .
7. On utilise maintenant le même principe de capteur mais en fonctionnement push-pull comme schématisé figure 8.2.





Figure 8.2 Principe du capteur en mode push-pull

L'ensemble est alimenté à la pulsation ω , par une source de tension sinusoïdale d'amplitude V_g et d'impédance interne nulle.



- Donner l'expression de la tension de mesure V_{mes} prise aux bornes de $Z_c(x)$, puis de sa variation ΔV_{mes} en fonction de Δx , e et V_g .
- Quelle est la sensibilité réduite S_r de la mesure ?

Rappel :

La capacité électrique d'un condensateur se détermine essentiellement en fonction de la géométrie des armatures et de la nature du ou des isolants ; la formule simplifiée suivante est souvent utilisée pour estimer sa valeur :



avec S : surface des armatures en regard, e distance entre les armatures et ϵ la permittivité du diélectrique.

Exercice n°2

On considère le pont de la figure 15.1 où les quatre résistances sont des jauges d'extensomètre à trame pelliculaire collée sur une structure porteuse.




Figure 15.1 Montage en pont

- 1 Donner l'expression de V_{mes} en fonction de V_g , R_1 , R_2 , R_3 et R_4 . On supposera que la résistance interne de la source de tension est totalement négligeable.
- 2 En l'absence de déformation de la structure sur laquelle les jauges sont collées, les quatre jauges présentent une résistance $R_0 = 120\Omega$. Donner l'expression et calculer dans ce cas les valeurs, notées V_{mes0} , de la tension de mesure.
- 3 Selon la façon dont elles sont collées sur la structure, chaque jauge enregistre une déformation $\pm\varepsilon$ lorsque la structure porteuse est soumise à une contrainte. La convention choisie est la suivante $\Delta R_1 = \Delta R_3 = \Delta R$ et $\Delta R_2 = \Delta R_4 = -\Delta R$
 - 3.1 Donner les expressions de R_1 , R_2 , R_3 et R_4 en fonction de R_0 et de ΔR , variation des résistances R_i par rapport à la valeur de référence R_0 provoquée par les déformations $\pm\varepsilon$.
 - 3.2 On note K le facteur de Jauge. Établir que les expressions de R_1 , R_2 , R_3 et R_4 en fonction de K et $\pm\varepsilon$ vérifient $R_1 = R_3 = (1 + K \cdot \varepsilon) \cdot R_0$ et $R_2 = R_4 = (1 - K \cdot \varepsilon) \cdot R_0$.
- 4 Établir l'expression de l'évolution de $\Delta V_{mes} = \frac{\Delta R}{R_0} \cdot V_g$ de V_{mes} par rapport à V_{mes0} due aux déformations.
- 5 On change une des jauges défectueuses, ce sera R_4 (les autres étant inchangées). Malheureusement, celle-ci présente une résistance au repos non plus égale à R_0 mais à $R_0 + r$, son facteur de jauge restant égal à K . Établir l'expression de la nouvelle valeur de la tension de mesure (au repos) que l'on notera $u_0 = \frac{-\alpha}{2 \cdot (2 + \alpha)} V_g$. Pour alléger l'écriture, on pose $r = \alpha \cdot R_0$.
- 6 La structure porteuse subit de nouveau une contrainte entraînant une déformation des jauges. En posant $k = K \cdot \varepsilon$, Établir la nouvelle expression notée

$$V'_{mes} = \frac{4.k - \alpha.(1-k)^2}{2.(2 + \alpha.(1-k))} Vg \quad \text{en fonction de } k, a \text{ et } V_g.$$

- 7 Le résultat peut se mettre sous la forme de la somme de l'expression de la tension V_{mes} de la question 4, de u_0 et d'un troisième terme, noté $A = \frac{k.\alpha}{2} \frac{k.(2+\alpha) - \alpha}{(2+\alpha)(2+\alpha(1-k))} Vg$ fonction de k, a et V_g . a et k étant faibles, donner l'expression approchée a de A .
- 8 Donner l'expression de l'erreur relative $\delta V = V'_{mes} - V_{mes}$ commise sur la mesure.
- 9 Identifier les deux termes constituant l'erreur précédente. Pour $r = 10^{-2} . R_0, V_g = 5V$, et $\Delta R = 10^{-3} . R$, calculer numériquement les trois termes de V'_{mes} et conclure quant à la corrélation à apporter.