

**Question de cours :**

1. Définir les termes suivants :

- Mesurande
- Corps d'épreuve
- Mesurande primaire
- Mesurande secondaire
- Capteur composite
- Erreurs systématiques
- Erreurs aléatoires
- Que signifie le terme « juste » pour un capteur ?
- Que signifie le terme « fidèle » pour un capteur ?
- Que signifie le terme « précis » pour un capteur ?

**Exercice n°1**

On considère le pont de la figure 15.1 où les quatre résistances sont des jauges d'extensomètre à trame pelliculaire collée sur une structure porteuse.




Figure 15.1 Montage en pont

- 1 Donner l'expression de  $V_{mes}$  en fonction de  $V_g$ ,  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$  et  $R_4$ . On supposera que la résistance interne de la source de tension est totalement négligeable.
  
- 2 En l'absence de déformation de la structure sur laquelle les jauges sont collées, les quatre jauges présentent une résistance  $R_0 = 120\Omega$ . Donner l'expression et calculer dans ce cas les valeurs, notées  $V_{mes0}$ , de la tension de mesure.
  
- 3 Selon la façon dont elles sont collées sur la structure, chaque jauge enregistre une déformation  $\pm\varepsilon$  lorsque la structure porteuse est soumise à une contrainte. La convention choisie est la suivante  $\Delta R_1 = \Delta R_3 = \Delta R$  et  $\Delta R_2 = \Delta R_4 = -\Delta R$ 
  - 3.1 Donner les expressions de  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$  et  $R_4$  en fonction de  $R_0$  et de  $\Delta R$ , variation des résistances  $R_i$  par rapport à la valeur de référence  $R_0$  provoquée par les déformations  $\pm\varepsilon$ .
  - 3.2 On note K le facteur de Jauge. Établir que les expressions de  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$  et

$R_4$  en fonction de  $K$  et  $\pm \varepsilon$  vérifient  $R_1 = R_3 = (1 + K \cdot \varepsilon) \cdot R_0$  et  $R_2 = R_4 = (1 - K \cdot \varepsilon) \cdot R_0$ .

- 4 Établir l'expression de l'évolution de  $\Delta V_{mes} = \frac{\Delta R}{R_0} \cdot V_g$  de  $V_{mes}$  par rapport à  $V_{mes0}$  due aux déformations.
- 5 On change une des jauges défectueuses, ce sera  $R_4$  (les autres étant inchangées). Malheureusement, celle-ci présente une résistance au repos non plus égale à  $R_0$  mais à  $R_0 + r$ , son facteur de jauge restant égal à  $K$ . Établir l'expression de la nouvelle valeur de la tension de mesure (au repos) que l'on notera  $u_0 = \frac{-\alpha}{2 \cdot (2 + \alpha)} V_g$ . Pour alléger l'écriture, on pose  $r = \alpha \cdot R_0$ .
- 6 La structure porteuse subit de nouveau une contrainte entraînant une déformation des jauges. En posant  $k = K \cdot \varepsilon$ , Établir la nouvelle expression noté  $V'_{mes} = \frac{4 \cdot k - \alpha \cdot (1 - k)^2}{2 \cdot (2 + \alpha \cdot (1 - k))} \cdot V_g$  en fonction de  $k$ ,  $\alpha$  et  $V_g$ .
- 7 Le résultat peut se mettre sous la forme de la somme de l'expression de la tension  $V_{mes}$  de la question 4, de  $u_0$  et d'un troisième terme, noté  $A = \frac{k \cdot \alpha}{2} \frac{k \cdot (2 + \alpha) - \alpha}{(2 + \alpha)(2 + \alpha(1 - k))} V_g$  fonction de  $k$ ,  $\alpha$  et  $V_g$ .  $\alpha$  et  $k$  étant faibles, donner l'expression approchée **a** de  $A$ .
- 8 Donner l'expression de l'erreur relative  $\delta V = V'_{mes} - V_{mes}$  commise sur la mesure.
- 9 Identifier les deux termes constituant l'erreur précédente. Pour  $r = 10^{-2} \cdot R_0$ ,  $V_g = 5V$ , et  $\Delta R = 10^{-3} \cdot R$ , calculer numériquement les trois termes de  $V'_{mes}$  et conclure quant à la corrélation à apporter.

**Exercice 2 :**

On considère une résistance thermométrique Pt100 de résistance  $R_c(T) = R_0(1 + \alpha \cdot T)$  où T représente la température en °C,  $R_0 = 100 \Omega$  la résistance à 0°C et  $\alpha = 3,85 \cdot 10^{-3} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$  le coefficient de température. On dispose, pour alimenter cette résistance thermométrique, d'une carte de conditionnement fournissant une sortie de courant parfaite calibrée  $I = 5 \text{ mA}$ , les deux entrées différentielles d'un amplificateur d'instrumentation, la borne de sortie de ce dernier et une borne de masse. La résistance ajustable R permet de faire varier le gain G de l'amplificateur et les impédances d'entrée de ce dernier sont considérées infinies. La carte est schématisée figure 1.




Figure 1

1. La Pt100 est directement connectée entre la source de courant et la masse et ses bornes (voir figure 2). Les fils de liaisons sont de longueur négligeable.




Figure 2

- 1.1. Déterminer l'expression littérale de la tension de mesure  $V_{mes}$ .
- 1.2. Déterminer l'expression littérale de la sensibilité de la mesure  $S_{mes} = \frac{\Delta V_{mes}}{\Delta T}$ .

- 1.3. Quelle doit être la valeur de réglage du gain  $G$  de l'amplificateur d'instrumentation pour obtenir une sensibilité  $S_{mes} = 0,1 \text{ V.C}^{-1}$ .
2. La Pt100 est maintenant mise en service à distance de la carte et on doit tenir compte de la résistance des fils de liaison. Ces fils de liaison sont des fils de cuivre de résistivité  $\rho = 1,72 \cdot 10^{-8} \cdot \Omega \cdot m$ , de diamètre  $d = 0,5 \text{ mm}$  et de longueur  $l = 5 \text{ m}$ . Chaque fil est modélisé par sa résistance  $r$  (figure 3).




Figure 3

- 2.1. Déterminer l'expression littérale de la tension de mesure  $V_{mes,2}$ .
- 2.2. Déterminer l'expression littérale et la valeur numérique de l'erreur  $\delta V_2 = V_{mes,2} - V_{mes}$  sur la tension de mesure introduite par la résistance des fils de liaison.
- 2.3. Quelle est alors la valeur de l'erreur  $\delta T_2$  engendrée sur la mesure de la température ?
3. Pour palier cette erreur, on modifie le montage pour obtenir un montage classique dit à quatre fils : deux fils amenant le courant à la résistance thermométrique et deux fils servant à la prise de tension aux bornes de celle-ci (figure 4).




Figure 4

- 3.1. Déterminer l'expression littérale de la nouvelle tension de mesure  $V_{mes,4}$ .